

Pflegemaßnahmen für wassermischbare KSS im Falle von langen Stillstandzeiten

Einzelmaschine <1000 Liter



Serviceempfehlungen

Haben Sie Fragen zu den Pflegemaßnahmen
oder zur Optimierung Ihrer Produktionsprozesse?
Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kontakt
im Außendienst, welcher Ihnen gerne weiterhilft.

Arbeitssicherheitshinweise

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist zu
den Vorgaben im SIDA anzuwenden.

Zentralanlage / Einzelmaschine >1000 Liter


Messen der KSS-Werte (pH-Wert, Konzentration, Nitrit)

Schlechter KSS-Zustand?

z.B. pH Wert <8,5 (aminfreie KSS)
z.B. pH Wert <8,8 (aminhaltige KSS)



Guter KSS-Zustand?



Serviceempfehlungen

Haben Sie Fragen zu den Pflegemaßnahmen oder zur Optimierung Ihrer Produktionsprozesse? Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kontakt im Außendienst, welcher Ihnen gerne weiterhilft.

Arbeitssicherheitshinweise

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist zu den Vorgaben im SIDA anzuwenden.

Safer process.
Safer profit.

